

**Акт**  
**проверки готовности муниципального бюджетного**  
**общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 25»**  
**к 2016/2017 учебному году**

Составлен « 04 » июля 2016 г.

Полное наименование муниципального общеобразовательного учреждения (в соответствии со свидетельством о государственной регистрации): **муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №25»**

Количество зданий: **1 (на территории школы находится одноэтажная хозпостройка площадью 229,7 м<sup>2</sup>, теплица площадью 136,7 м<sup>2</sup> )**

Тип здания (зданий) и год (годы) постройки: **нежилое здание, год постройки - 1988г.**

Юридический и фактический адреса: **628611, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Спортивная б, телефон 8(3466) 25-07-17.**

Ф.И.О. руководителя: **Белавина Надежда Федоровна.**

Проверка проводилась в соответствии с распоряжением администрации города Нижневартовска от 20.05.2016г. № 714-р «О подготовке муниципальных образовательных учреждений к началу 2016-2017 учебного года» и приказом Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 01.06.2016 № 872 «Об организации подготовки образовательных организаций, подведомственных Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры к новому 2016 – 2017 учебному году»:

Проверка проводилась старшим инспектором ОГПН отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Нижневартовску УНД и ПР Главного управления МЧС России по ХМАО – Югре Дадашевым Р.Г. в присутствии директора школы Белавиной Н. Ф., заместителя директора по АХР Евсиковой Т.А.

14. Обеспечение пожарной безопасности организации: **соответствует**  
(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) наличие первичных средств пожаротушения: **проведена перезарядка и частичная замена;**

б) наличие автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре, а также их техническое обслуживание: **звуковая, речевая (третьего типа) исправна, обслуживающая организация ООО «А-Макс»;**

в) наличие системы дымоудаления (в случае, если необходимость оборудование объекта защиты данной системой установлено требованиями пожарной безопасности): отсутствует по проекту;

г) пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений: в хозпостройке деревянные конструкции подвергнуты огнезащитной обработке, которая соответствует требованиям п.6.4.3.4. ГОСТ Р 53292-2009 (протокол №99 от 22.06.2016 года);

д) содержание путей эвакуации: 8 эвакуыходов запираются на щеколду, эвакуационные пути не загромождены, соответствуют требованиям и нормам ПБ;


е) монтаж и техническое обслуживание системы противопожарного водоснабжения (в случае, если необходимость оборудование объекта защиты данной системой установлено требованиями пожарной безопасности): имеется один внутренний пожарный кран, находится в рабочем состоянии согласно акту испытания внутреннего противопожарного водопровода №9 от 08 февраля 2016 года

ж) оборудование аварийного освещения зданий (в случае, если необходимость оборудование объекта защиты аварийным освещением установлено требованиями пожарной безопасности): аварийного освещения нет


з) разработка' организационно-распорядительных документов по пожарной безопасности (приказов о назначении должностных лиц, ответственных за противопожарное состояние образовательного учреждения, инструкций по мерам пожарной безопасности, планов эвакуации и др.): все приказы, инструкции по ПБ имеются, имеется 8 планов эвакуации, соответствуют требованиям ПБ.

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: не выявлены

Старший инспектор ОГПН  
ОНДиПР по г. Нижневартовску  
УНД и ПР Главного управления  
МЧС России по ХМАО – Югре

 Р. Г. Дадашев

Директор МБОУ «СШ №25»

 Н. Ф. Белавина

Зам.директора по АХР

 Т. А. Евсикова